

# ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

PŘI **ZATEPLOVÁNÍ BUDOV** DOCHÁZÍ ČASTO KE ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ, COŽ ZNEMOŽŇUJE JEHO NÁSLEDNÝ PROVOZ, ÚDRŽBU A PŘÍPADNÉ OPRAVY. V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH DOCHÁZÍ TAKÉ K PORUŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ, A TO ZEJMÉNA PŘI POUŽITÍ HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ V BLÍZKOSTI ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

**ŽÁDÁME PROTO VŠECHNY VLASTNÍKY OBJEKTŮ, KTEŘÍ PLÁNUJÍ ZATEPLENÍ, ABY NÁS S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM (MINIMÁLNĚ 6 MĚSÍCŮ) KONTAKTOVALI PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU [info@egd.cz](mailto:info@egd.cz) A ZASLALI FOTOGRAFII DOTČENÉHO OBJEKTU VČETNĚ PŘESNÉ ADRESY.**

NA ZÁKLADĚ TÉTO INFORMACE PRACOVNÍK SPOLEČNOSTI EG.D, S.R.O. POSODÍ STAV NA MÍSTĚ A STANOVÍ POTŘEBNÉ ÚPRAVY ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. VÝMĚNU A PŘEDSAZENÍ POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ, VÝMĚNU SVODOVÉHO KABELU ZE VZDUŠNÉHO VEDENÍ APOD.). **TYTO ÚPRAVY ZAJISTÍME PORSTŘEDNICTVÍM SMLUVNÍHO DODAVATELE NA NAŠE NÁKLADY.**

TÍMTO POSTUPEM LZE PŘEDEJÍT POŠKOZENÍ NOVÝCH FASÁD BĚHEM PRAVIDELNÉ KONTROLNÍ ČINNOSTI, OPRAV NEBO MANIPULACÍ NA ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ.

**UPOZORŇUJEME, ŽE ZA PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY NA OBJEKTU ZPŮSOBENÉ ZNEPŘÍSTUPNĚNÍM ENERGETICKÉHO ZAŘÍZENÍ NENESE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ODPOVĚDNOST.**

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI

EG.D, S.R.O.